

## ANEXO XI - FICHA DE INFORMACIÓN - PUESTO DE REVENTA DE COMBUSTIBLE 3

### 1 – Caracterización del emprendimiento

**Razón Social:**

**Dirección:**

**Teléfono:**

**Dirección Electrónica:**

**Horario de Funcionamiento:**

**Número de Funcionarios:**

**Ubicación Geográfica:**

**Fax.:**

**Barrio:**

**Latitud:**

**Longitud:**

**Actividad Principal:**

Reventa de combustible al por menor.

**Persona para contacto:**

**Nombre:**

**Dirección:**

**Municipio:**

**Teléfono:**

**Dirección Electrónica:**

**Función/Cargo:**

**Estado:**

**Fax.:**

**Barrio:**

### 2 – Descripción del emprendimiento

• **Características físicas, constructivas y operacionales de las instalaciones:**

- Ubicado en el área urbana del Municipio, ocupa un área de 2.400 m<sup>2</sup> y posee 4 tanques metálicos subterráneos de almacenamiento de combustibles, con las siguientes características:
- Descargas: directa, sin cámara de contención.
- Entrada de inspección al tanque: sin cámara de contención.
- Control de stock: manual.
- Sistema de detección de escapes: ninguno.
- Tuberías: metálicas.

• **Almacenaje en Tanques**

Almacenaje en Tanques					
Tanque	Producto	Capacidad	Edad	Tipo	Substituído en
n.º		(m <sup>3</sup> )	(Años)		
01	GC	30	15	PDM	-
02	GA	30	15	PDM	-
03	AC	20	15	PSM	-
04	AA	20	15	PSM	-

Leyenda Tipo :

Pared simple no metálica (PS)

Pared simple metálica (PSM)

Pared simple metálica con revestimiento (PSMR)

Pared doble metálica (PDM)

Pared doble metálica con revestimiento (PDMR)

Pared doble metálica / no-metálica (con envoltura) (PDJ)

Producto :

AC – Alcohol común

AA – Alcohol con aditivo

DC – Diesel común

DA – Diesel con aditivo

GC – Gasolina común

GA – Gasolina con aditivo

• **Principales productos químicos y materias primas:**

- Alcohol;
- Gasolina.

- **Volumen de producto movido mensualmente:**

- Alcohol común: 30 m<sup>3</sup>                      - Alcohol con aditivo: 20 m<sup>3</sup>
- Gasolina común: 30 m<sup>3</sup>                      - Gasolina con aditivo: 20 m<sup>3</sup>

- **Productos fabricados:**

No Pertinente.

- **Croquis del emprendimiento en la región:**

- **Croquis del emprendimiento, en el área:**

- **Croquis del emprendimiento en el interior del terreno (layout):**

- **Características del área circunvecina al emprendimiento:**

- Área residencial, con 2 edificios residenciales de cada lado del emprendimiento y una escuela pública de Enseñanza Primaria.
- Alrededor de la instalación, las calles son pavimentadas y provistas de red pública de alcantarillado y sistema subterráneo de drenaje de aguas pluviales. En las calles circunvecinas, también hay tuberías subterráneas de cables de telefonía y gas de cañería. También existen innumerables cajas de inspección y pasaje de cables de energía eléctrica.
- Las instalaciones del emprendimiento se encuentran aproximadamente a 10 metros lineales de los túneles del metropolitano, situado aproximadamente a 20 metros abajo del nivel de la calle.

### 3 – Informaciones de emergencia

- **Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:**

- Patio de abastecimiento y local donde quedan situados los tanques de almacenamiento de combustibles;
- Operación de carga y descarga de combustibles.

- **Peligros relacionados a la actividad:**

- Incendios;
- Explosiones;
- Derramamientos accidentales de combustibles;
- Escape subterráneo de combustible, pudiendo contaminar la manta freática y generar atmósferas contaminadas con vapores inflamables, en locales confinados.

- **Infraestructura de atención a emergencias:**

El emprendimiento no posee Grupo de Atención Inmediata a Emergencias (GAIE), preparado para eventuales accidentes.

### 4 – Informaciones generales

Última prueba de estanqueidad - Fecha: 02/04/03

Empresa: **Ecología. Tuberías metálicas.**

Almacenamiento de aceite lubricante: en tanque subterráneo de 200 litros.

Tipo: Pared Simple.

Historia de Escapes: Sí. Ocurrido el 31/12/90, fue comunicado al órgano ambiental por la comunidad. La causa del escape fue agujero en línea cercano a la base de la bomba de abastecimiento, debido a la corrosión. Envolvió el escape de 5 m<sup>3</sup> de gasolina común.

### 5 – Responsable por completar

**Nombre:**

**Teléfono:**

**Fecha:**

---

**Firma**