



6.3.3 FARMACIA



F A R M A C I A

Este servicio esta compuesto por: **Farmacia de Consulta Externa, Farmacia de Emergencia, Farmacia de Salas y Unidad de Mezclas.** Todas prestan servicio para los dos Bloques.

UBICACIÓN

Se encuentran ubicadas de la siguiente manera:


Jefatura: en la Planta Baja del Bloque Materno Infantil B.M.I

Farmacia de Consulta Externa: en Planta Baja del Bloque Materno Infantil B.M.I


Farmacia de Emergencia: en el Lobby del Bloque Medico Quirúrgico B.M.Q

Farmacia de Salas: en Quinto Piso del Bloque Medico Quirúrgico B.M.Q




Unidad de Mezclas: en el Segundo Piso del Bloque Medico Quirúrgico B.M.Q



* Los cuadros ubicados en la parte inferior izquierda de la columna de elementos contienen los números correspondientes a las recomendaciones especificadas en el capítulo 8.








ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS						
ELEMENTOS	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p>1. Divisiones</p> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	1	2			 <p style="text-align: right;">Foto1</p>	<p>En madera altas, mas de 2.50m, utilizadas para delimitar espacios, conformar ambientes y restringir accesos. Foto 1</p> <p>Divisiones de este tipo se encontraron en el área de Preparación de Medicamentos y Farmacia General y de Emergencia.</p> <p>Por falla del sistema de soporte, estas divisiones pueden caer ocasionando daño a las personas y equipos, colisionar con otros elementos y obstruir las vías de circulación.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Bajo Riesgo de Pérdida del Bien</p>
1	2					
<p>2. Cielos Falsos</p> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>4</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	4				 <p style="text-align: right;">Foto2</p>	<p>En las diferentes áreas de farmacia se hay presencia de cielos falsos de plafón de 2' x 4' y estructura de aluminio Foto2, presentando algunas filtraciones provenientes de las tuberías de aguas negras.</p> <p>Por falla del soporte o deformación de la estructura se puede presentar la caída de paneles sobre las personas y equipos, provocando obstrucción de la circulación y principalmente pánico en las personas.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
4						
<p>3. Puertas</p> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	2	6			 <p style="text-align: right;">Foto3</p>	<p>Las puertas de las diferentes áreas de este servicio son de madera. Todas las puertas que comunican los ambientes con las áreas publicas del hospital, presentan portones de metal tipo reja. Foto3.</p> <p>En una situación de emergencia donde sea necesaria la evacuación de estas áreas, los portones serán una barrera, obstaculizando el paso de las personas. En caso de estar cerradas con llave impedirán la salida de las personas que se encuentren en el interior y el ingreso de ayuda.</p> <p>Alto Riesgo para la Vida Alto Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
2	6					



F A R M A C I A

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS		
ELEMENTOS	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES
<p>4. Sistemas de iluminación</p> <p>5</p>	<p>Foto 4</p>	<p>En las diferentes áreas de farmacia se encontraron lámparas fluorescentes empotradas en el cielo falso, un alto número de estas lámparas carecen de elementos de protección y algunas lámparas con conexiones improvisadas Foto4.</p> <p>Los tubos fluorescentes sin protección y las lámparas sin un apropiado sistema de sujeción pueden caer, causar daño a las personas, sufrir desconexión quedando inoperativas y posiblemente, provocar un corto circuito.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
<p>5. Otros elementos</p> <p>3</p> <p>6</p>	<p>Foto 5</p> <p>Foto 6</p>	<p>Rejas y portones de metal protegiendo accesos y ventanas de atención al público fueron encontrados en todas las áreas de farmacia. El soporte de estos elementos puede fallar ocasionando la caída de ellos causándole daño a las personas y obstruyendo la circulación. Foto 5 y 6</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>






EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELANEOS						
ELEMENTO	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p>1. Campana de flujo laminar y otros equipos</p> <table border="1" data-bbox="245 869 342 961"> <tr> <td>8B</td> <td>11A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8B	11A			 <p>Foto7</p>	<p>La cabina (campana) de flujo laminar ubicada en la Unidad de Mezclas Foto7 y otros equipos eléctricos apoyados en el piso sin un sistema de sujeción puede sufrir desplazamiento o caída y como consecuencia sufrir un daño interno, desconexión, bloqueo de la circulación y causar daño a personas y/o otros equipos.</p> <p>Mediano Riesgo para la Vida Alto Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
8B	11A					
<p>2. Unidad de aire</p> <table border="1" data-bbox="245 1318 342 1411"> <tr> <td>8B</td> <td>11A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8B	11A			 <p>Foto8</p>	<p>La unidad de aire Foto8 de la Unidad de Mezclas ubicada sobre elementos un soporte metálico. Por falla del sistema de sujeción puede caer, sufriendo desconexión de la fuente de poder, quedando inoperativa, ocasionar daño personas, otros equipos y demás elementos que se encuentren a su alrededor y obstrucción de la circulación.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Alto Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
8B	11A					
<p>3. Refrigeradoras</p> <table border="1" data-bbox="245 1766 342 1858"> <tr> <td>8B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8B				 <p>Foto9</p>	<p>Refrigeradoras grandes y pequeñas, como la que se encuentra en la Unidad de Mezclas Foto9 y demás equipos eléctricos pesados apoyados sobre el piso pueden desplazarse y quedar desconectados, chocar con otros equipos o personas sufriendo y ocasionando daños y obstruyendo la circulación.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Alto Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
8B						






EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS						
ELEMENTO	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p>4. Equipos sobre muebles rodables.</p> <table border="1"> <tr> <td>11A</td> <td>11B</td> </tr> <tr> <td>11C</td> <td></td> </tr> </table>	11A	11B	11C		<p>Foto 10</p>	<p>El microondas de la Unidad de Mezclas Foto10, y los demás equipos ubicados sobre muebles que posean ruedas sin frenos o algún sistema de sujeción pueden desplazarse y quedar desconectados de la fuente de poder quedando inoperativos. Caer sufriendo daño interno, chocar con otros elementos y/o personas causándoles daño y obstruyendo la circulación.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Bajo Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11A	11B					
11C						
<p>5. Televisores</p> <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>8A</td> </tr> <tr> <td>11A</td> <td></td> </tr> </table>	2	8A	11A		<p>Foto 11</p> <p>Foto 12</p>	<p>En el área de espera de la farmacia de consulta externa se encontraron dos televisores ubicados sobre soportes metálicos Foto11, estos soportes carecen de anclaje Foto12. Por falla de los soportes, los televisores pueden caer causándole daño a las personas que se encuentran esperando y quedar fuera de servicio.</p> <p>Alto Riesgo para la Vida Bajo Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
2	8A					
11A						
<p>6. Objetos depositados en las áreas de circulaciones</p> <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>11B</td> </tr> <tr> <td>12B</td> <td></td> </tr> </table>	9	11B	12B		<p>Foto 13</p>	<p>Los muebles y cajas depositados en las áreas de circulación como los encontrados en la Unidad de Mezclas Foto13, pueden sufrir desplazamiento o caída y provocar la obstaculización de la circulación así como también la pérdida del contenido almacenado.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
9	11B					
12B						



EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELANEOS						
ELEMENTO	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p>15. Cajas de medicamentos almacenadas</p> <table border="1" data-bbox="246 877 344 970"> <tr> <td>11B</td> <td>11E</td> </tr> <tr> <td>12B</td> <td></td> </tr> </table>	11B	11E	12B		 <p style="text-align: right;">Foto 14</p>	<p>En las áreas de Farmacias se encontraron cajas de medicamentos Foto 14, estibadas unas sobre otras sin tomar en cuenta de que esto las hace mas vulnerables de desplazarse o volcarse lo que podría implicar, peligro para las personas, obstrucción de áreas de circulación y/o evacuación, así como imposibilitar la pronta disposición de los medicamento en caso de emergencias, y en el peor de los casos la perdida de su contenido.</p> <p>Estos elementos deben ordenarse según su contenido y deben contar con un sistema sujeción y protección.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11B	11E					
12B						
<p>16. Elementos sobre estantes o muebles altos</p> <table border="1" data-bbox="246 1785 344 1877"> <tr> <td>11B</td> <td>11E</td> </tr> <tr> <td>12A</td> <td>12B</td> </tr> </table>	11B	11E	12A	12B	 <p style="text-align: right;">Foto 15</p>  <p style="text-align: right;">Foto 16</p>	<p>Los objetos encima de estantes, sean estos pequeños o grandes, livianos o pesados son susceptibles de desplazarse, caer y causar daño a personas, así como podría suceder la perdida de su contenido, por lo que se debe evitar colocarlos de esa forma y reubicarlos en lugares mas seguros tanto para el elemento como para la integridad de las personas. Foto 15 y 16</p> <p>Mediano Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11B	11E					
12A	12B					



EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS						
ELEMENTO	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p>18. Muebles cercanos a áreas de trabajo</p> <table border="1" data-bbox="245 848 342 940"> <tr> <td>11E</td> <td>12A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	11E	12A			 <p style="text-align: right;">Foto 17</p>	<p>Las farmacias cuentan con áreas para oficinas en las cuales se observan diversos tipos de mobiliario especialmente anaqueles con medicamentos, armarios pequeños, repisas de madera, escritorios, etc. Foto 17 estos carecen de anclaje o sujeción por lo que están expuestos a caer, desplazarse, dañar a personas, colisionar con otros objetos, pérdida del contenido que hay en ellos, obstruir vías de circulación y/o evacuación.</p> <p>Alto Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11E	12A					
<p>19. Estantes</p> <table border="1" data-bbox="245 1335 342 1428"> <tr> <td>11E</td> <td>12A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	11E	12A			 <p style="text-align: right;">Foto 18</p>	<p>En este servicio se observan estantes de madera o metal, la mayoría con mas de 1.90m de altura, ubicados en áreas de circulación o adosados a pared Foto 18. Este mobiliario no presenta un adecuado sistema de anclaje o sujeción por lo que están expuestos a desplazarse, colisionar con otros objetos, ocasionar la caída del contenido que hay en ellos, obstruir vías de circulación y/o evacuación y dañar personas. Se debe tener especial cuidado con los estantes de madera (material combustible) evitando colocar fuentes de calor cercanos a ellos o conductores eléctricos expuestos con insuficiente protección en los empalmes.</p> <p>Alto Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11E	12A					
<p>20. Medicamentos sueltos</p> <table border="1" data-bbox="245 1793 342 1885"> <tr> <td>12A</td> <td>12B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	12A	12B			 <p style="text-align: right;">Foto 19</p>	<p>En este servicio se hallan una gran cantidad de medicamentos en envases pequeños ubicados en estantes abiertos, los cuales no cuentan con ningún dispositivo de protección para asegurar que no se caigan o se pierda su contenido Foto 19.</p> <p>Alto Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
12A	12B					